

REKLAMACE KOMPRESORŮ – UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

Vážení odběratelé,

V letošním roce se začaly množit případy reklamovaných kompresorů, které nám byly doručeny sběrnou službou TopTrans s vylitým olejem. **Kompresor s vylitým olejem nelze reklamovat u výrobce.** Důvodem vylití oleje z kompresoru byla skutečnost, že v rámci „nějakého“ šetření mechanik uzavře vývody kompresorů omotáním elektrikářskou izolační páskou, nebo izolepou místo toho, aby vývody uzavřel kouskem zamáčklé a zapájené měděné trubky.

U každého kompresoru je v oleji rozpuštěné chladivo. Toto chladivo se postupně z oleje odpaří a vytvoří v kompresoru tlak, který roztrhne izolační pásku. V mnoha případech chladivo izolační pásku rozleptá. Pokud se následně kompresor při přepravě převrhne, olej vyteče.



Závěr

Kompresor, který nebude mít řádně uzavřené vývody kouskem zapájené měděné trubky nebude přijat k reklamaci.

V Praze 17.08.2011

Ing. Jiří Brož
Jednatel